

***Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych prac na terenie
mogilnika w miejscowości Drzonowo Białogardzkie***

MOGILNIK Drzonowo Białogardzkie

Widok na teren mogilnika i jego otoczenie przed rozpoczęciem prac

Fot. 1



Fot. 2



MOGILNIK Drzonowo Białogardzkie

Widok na teren mogilnika i jego otoczenie przed rozpoczęciem prac

Fot. 3



Fot. 4



MOGILNIK Drzonowo Białogardzkie

Prace ziemne – lokalizacja studni

Fot. 5



Fot. 6



MOGILNIK Drzonowo Białogardzkie

Widok studni

Fot. 7



Usytuowanie studni na terenie mogilnika

Fot. 8



MOGILNIK Drzonowo Białogardzkie

Widok na studnię z pestycydami

Fot. 9



Zawartość studni

Fot. 10



MOGILNIK Drzonowo Białogardzkie

Pobór próbek gruntu spod dna studni

Fot. 11



Odkrywka dokumentująca głębokość posadowienia studni

Fot. 12



MOGILNIK Drzonowo Białogardzkie

Widok po zakończeniu prac i przywróceniu terenu mogilnika do stanu pierwotnego
Fot. 13



Fot. 14

