

**Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli organizacji ruchu
przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
za rok 2021**

Znak sprawy	Nazwa kontrolowanej jednostki	Rodzaj i zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja prowadzonej kontroli:	Wyniki kontroli (stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym)	Dokumentacja czynności pokontrolnych
WiIT – III.8020.2. 2021	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	Planowa - w zakresie realizacji zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.	20 października 2021 r.	Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 21/21 z dnia 18 stycznia 2021 r., Protokół z kontroli	Na granicy gminy Karnice i gminy Gryfice ustawiono znaki F3-c które nie znajdują się w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu	Zalecenia pokontrolne z dnia 15 grudnia 2021 r.
WiIT – III.8020.3. 2021	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	Planowa - w zakresie realizacji zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.	15 grudnia 2021 r.	Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 23/21 z dnia 18 stycznia 2021 r., nr 25/21 z dnia 18 stycznia 2021 r Protokół z kontroli	Przy ul. Kamińskiej nad znakiem E-2a naprzeciwko wlotu ul. Trzygłowskiej umieszczono nieuwzględniony w zatwierdzonej organizacji ruchu znak F-13. Na skrzyżowaniu ul. Kamińskiej i ul. gen. T. Kościuszki na wlocie ul. gen. T. Kościuszki od strony Plot umieszczono nieuwzględniony w projekcie organizacji ruchu znak F-13. Przy ul. gen. T. Kościuszki za skrzyżowaniem z ul. ks. St. Ruda komplet znaków E-15b „105” i E-15b „109” od strony Świerzna umieszczono pod kompletem znaków D-1 i B-36. Przy ul. Nowy Świat nad znakiem E-2a od strony Rzesznikowa nie umieszczono znaku F-13.	Zalecenia pokontrolne z dnia 20 kwietnia 2022 r.
WiIT – III.8020.4. 2021	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	Planowa - w zakresie realizacji zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.	15 grudnia 2021 r.	Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 23/21 z dnia 18 stycznia 2021 r., nr 25/21 z dnia 18 stycznia 2021 r Protokół z kontroli	Na wysepce rozdzielającej pasy ruchu na wlocie drogi 105 od strony Świerzna na rondo w Rzęskowie nad znakiem E-3 umieszczono nieuwzględniony w zatwierdzonej organizacji ruchu znak E-5a. Na drodze wojewódzkiej nr 109 w km ok. 24+575 ustawiono znak E-17a „Gryfice” od strony Mrzeżyna oraz znak E-18a „Gryfice” od strony Plot, nieuwzględnione w zatwierdzonej organizacji ruchu. Na wlocie drogi wojewódzkiej nr 109 na rondo w Zielinie od strony Mrzeżyna nie umieszczono linii P-6a.	Zalecenia pokontrolne z dnia 20 kwietnia 2022 r.